

Pflege & Reparatur



Performance in FRP

OPTIFLAM



POLYDET®

Pflege & Reparatur

Allgemein

Glasfaserverstärkte Verbundwerkstoffe sind robust, benötigen jedoch regelmäßige Pflege, um ihre Optik zu bewahren und ihre Lebensdauer zu maximieren.



Reinigung


Entfernung von leichten bis mittleren Verschmutzungen wie Staub, Salz, Schlamm, Flecken und leichte Oxidation.

Waschen

1. Reinige die Oberfläche mit einem milden Flüssigreiniger.
2. Vermeide scheuernde Reinigungsmittel, verschmutzte Bürsten oder Werkzeuge, welche die Oberfläche verkratzen könnten.
3. Spüle mit klarem Wasser, um Schmutz, Staub und andere Rückstände zu entfernen.

Produktempfehlung

- **MEGUIAR'S M54** Gel Wash
hochkonzentrierte Formel, die sanft reinigt und die Wachsschicht schützt
- **MEGUIAR'S M50** Cleaner Wax One Step Liquid
kombiniert Reinigung und Schutz in einem Schritt, entfernt leichte Oxidation und Kratzer



Glanzerhaltung

Entfernung von starken Verschmutzungen, Oxidation, Witterungsspuren und kleineren Kratzern.

Polieren & Waxen

1. Poliere, um die Oberfläche zu glätten und den Glanz zu bewahren.
2. Trage Schutzwachs auf, um die Oberfläche zu versiegeln und widerstandsfähiger gegen Schmutz, Kratzer, Sonnenlicht und Feuchtigkeit zu machen.

Produktempfehlung

- **MEGUIAR'S M67** One Step Compound Agressive Cleaner plus Polish
reinigt, schützt und entfernt leichte Oxidation & Kratzer in einem Schritt
- **MEGUIAR'S M45** High Gloss Polish
stellt den Glanz der Oberfläche wieder her
- **MEGUIAR'S M56** Pure Wax Carnauba / **M59** Quick Wax Marine
zuverlässiger Schutz vor UV-Strahlen und Korrosion


Glasfaserverstärktes Laminat zeichnet sich durch hohe Festigkeit und Langlebigkeit aus. Die Gelcoatschicht bietet herausragenden Schutz vor UV-Strahlen & Kratzern und sichert eine langanhaltende Performance, selbst unter anspruchsvollen Umweltbedingungen.



Instandhaltung

Kleinere Kratzer können mit einer Polierpaste und anschließendem Wachsen entfernt werden. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann für eine ordnungsgemäße Wiederherstellung konsultiert werden.

- vermeide die Nutzung von Hochdruckreiniger aus nächster Nähe, da sie die Oberfläche beschädigen können
- vermeide aggressive Chemikalien wie Chlor und Lösungsmittel



Lagerung

Eine fachgerechte Lagerung und Winterfestmachung sind entscheidend für die Erhaltung der Qualität, besonders bei längeren Stillstandszeiten oder extremen Wetterbedingungen. Präventive Maßnahmen schützen die Oberfläche und verhindern Schäden durch Feuchtigkeit.

- reinige die Oberfläche gründlich und stelle sicher, dass sie vollständig trocken ist
- schütze das Material vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit
- überprüfe regelmäßig auf Ablagerung wie Blätter oder Schmutz
- bei längerer Nichtnutzung, verwende eine Abdeckung



contact us!

POLYDET®

 **OPTIPLAN**

Member of  **senata Group**

Am Johannisberg 9 - 13
08606 Oelsnitz
Germany

+49 37421 494 0
sales@optiplan.eu
www.optiplan.eu